


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和3年10月15日(金曜日)14時15分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	カーポート屋根を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	管布設中、バックホウで掘削作業を行っていたところ、アームがカーポートの屋根に接触し、損傷させたもの。						
事故原因	バックホウ運転者は、事前に周囲の安全確認等を行っており、交通誘導員の指示に従いながら操作していたが、バックホウを誤操作してしまったもの						
改善策	工事用車両の移動時等においては、作業前及び作業中における周囲の安全確認を十分に行い、必ず合図者の指示に従い作業を行うこと、特に後進時の運転については慎重な運転を心がけるように運転手及び合図者に指導し再発防止に努める。						

## 事故状況図



## 改善状況図

