



■使用評価マニュアル: CASBEE福岡評価マニュアル2012年版

■使用評価ソフト: CASBEE-Fukuoka\_2012(v.1.0)

## CASBEE福岡 2012

総合評価 ★★★☆☆



## 一般部 重点項目評価


省エネルギー



省資源



自然共生



[ ] : 入力欄

[ ] : CASBEE—新築(簡易版)の採点結果から転記してください。

## 1 建物概要

|        |                    |     |     |      |     |
|--------|--------------------|-----|-----|------|-----|
| 建物名称   | トヨタカローラ福岡 福重店 新築工事 |     |     | 建物用途 | 非住宅 |
| BEEランク | B+                 | BEE | 1.1 | 立地   | 一般部 |

## 2 重点項目への取組み度

| 使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2014年版 | 使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v.3.0) | 得点/満点    |
|--|---|----------|
| ① 建物用途と立地による重点項目                       |   |          |
| 1. 省エネルギー                              |   |          |
| LR1 エネルギー                              | スコア 3.7                                 | 3.7 /5.0 |
| 2. 省資源                                 | スコア 5.0                                 |          |
| LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用                   | スコア 3                                   | 5.0 /5.0 |
| LR2/2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用              | スコア 5                                   |          |
| 3. 自然共生                                | スコア 1.0                                 |          |
| Q3/1. 生物環境の保全と創造                       | スコア 1                                   | 1.0 /5.0 |

## ② すべての建物の重点項目

## 取組の有無

## 評価結果表示内容

## 自然エネルギー利用

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 太陽光発電設備を設置している。      | × |  |  |
| 太陽熱給湯設備を設置している。      | × |  |  |
| その他自然エネルギー設備を設置している。 | × |  |  |

## 水資源保護

|                          |   |  |      |
|--------------------------|---|--|------|
| 節水機器を使用している。             | ○ |  |      |
| 再生水(広域・個別を含む雑用水)を利用している。 | × |  | 節水機器 |
| 雨水等を利用している。              | × |  |      |

## 緑化の状況

|                        |   |  |       |
|------------------------|---|--|-------|
| 屋上や外壁を緑化している。          | × |  |       |
| 中高木(植栽時点で1m以上)を植栽している。 | ○ |  | 中高木植栽 |
| 地表面を緑化している。            | ○ |  | 地表面緑化 |

## 耐震・免震

|                            |   |  |    |
|----------------------------|---|--|----|
| 建築基準法に定められた25%増以上の耐震性を有する。 | × |  |    |
| 制振装置を導入している。               | × |  |    |
| 免震装置を導入している。               | × |  | なし |