

# 令和3年8月豪雨災害及び令和3年台風14号災害による被害状況について

(令和4年1月末現在)

## 1. 被害の状況

### (1) 農業用施設

安全確保や応急対応は実施済み

#### ① ため池 3 力所

| 区  | 力所数 | 名称     | 被害状況   | 対応状況等  |
|----|-----|--------|--------|--------|
| 南  | 1   | 古池     | 堤体一部崩壊 | 復旧済    |
| 城南 | 1   | 於岩ヶ原池  | 土砂堆積   | 対応済    |
| 西  | 1   | 黒貝(上)池 | 洪水吐損壊  | 測量・設計中 |

#### ② 農道・水路 8 力所

| 区  | 力所数 | 場所     | 被害状況                 | 対応状況等         |
|----|-----|--------|----------------------|---------------|
| 東  | 1   | 大字下原   | 水路土砂等流入              | 対応済           |
| 早良 | 3   | 大字板屋ほか | 農道土砂堆積、水路土砂流入、水路法面崩壊 | 2力所対応済、1力所対応中 |
| 西  | 4   | 大字小田ほか | 農道法面崩壊、倒木            | 3力所対応済、1力所対応中 |

### (2) 農地 8 力所

| 区  | 力所数 | 場所     | 被害状況   | 対応状況等         |
|----|-----|--------|--------|---------------|
| 東  | 2   | 大字勝馬   | 法面一部崩壊 | 対応済           |
| 早良 | 4   | 大字板屋   | 土砂堆積   | 2力所対応済、2力所対応中 |
| 西  | 2   | 大字宮浦ほか | 法面一部崩壊 | 1力所対応済、1力所対応中 |

### (3) 林道 31 力所

| 区  | 力所数 | 名称      | 被害状況           | 対応状況等            |
|----|-----|---------|----------------|------------------|
| 城南 | 8   | 林道西油山線  | 路肩崩壊、路面亀裂      | 4力所対応済、4力所測量・設計中 |
| 早良 | 21  | 林道早良線ほか | 法面崩壊、路肩崩壊、土砂堆積 | 測量・設計中           |
| 西  | 2   | 林道北谷線ほか | 法面崩壊           | 測量・設計中           |

### (4) ふれあい施設 2 力所

| 区  | 力所数 | 名称          | 被害状況         | 対応状況等 |
|----|-----|-------------|--------------|-------|
| 南  | 1   | 油山牧場        | 排水路損壊・園路路肩崩壊 | 工事中   |
| 早良 | 1   | 背振牧場(施設閉鎖中) | 管理道路損壊・路肩崩壊  | 工事中   |

### (5) 漁港 2 力所

| 区 | 力所数 | 名称・場所 | 被害状況            | 対応状況等 |
|---|-----|-------|-----------------|-------|
| 東 | 1   | 弘漁港   | 漁港付近の河口沈砂池へ土砂堆積 | 対応済   |
| 西 | 1   | 西浦漁港  | 漁港付近の河口沈砂池へ土砂堆積 | 対応済   |