

令和 7 年 8 月
生活環境委員協議会
報 告 資 料

○ 公道下の水道管漏水による事故について

1～8頁

水 道 局

公道下の水道管漏水による事故について


I 東区〇〇〇〇〇丁目の事故について

1 通報日時	令和7年6月28日（土）午前4時20分頃（通行人通報）
2 発生場所	福岡市東区〇〇〇〇〇丁目〇〇番〇〇号 付近
3 事故の概要	<p>公道下に埋設された水道管（給水管）からの漏水により、漏水箇所面に面した飲食店の店舗内に漏水した水道水が浸入したものの</p> <ul style="list-style-type: none">○ 漏水した給水管の諸元 材 質：ポリエチレン1層管 口 径：20mm 布設年度：昭和59年埋設 <p>（ 午前 6時55分頃 緊急工事着手 午前 8時00分頃 宅内へ水が浸入していたことが判明 午前 9時00分頃 止水完了 午前 11時00分頃 道路の仮復旧完了 ）</p>
4 相手方及び損害の内容	<p>（1）相手方 ※ 福岡市情報公開条例に定める非公開情報と認められるおそれのある情報については、掲載しておりません。</p> <p>（2）損害の内容（相手方から聞き取った内容）</p> <ul style="list-style-type: none">○ 浸入した水道水による内装等の汚損○ 排水作業に時間を要したことによる事故当日の昼間営業の休止
5 損害賠償	相手方と協議中


位 置 図

※当該地図は著作権法上の規定により、掲載しておりません。

平面図



①-①' 断面図





現場写真



1 道路上漏水状況



2 店舗内浸水状況



3 給水管の漏水状況及び修理状況



4 道路の仮復旧完了状況





II 東区〇〇〇丁目の事故について

1 通報日時	令和7年7月25日（金）午後8時30分頃 （西部瓦斯通報）
2 発生場所	福岡市東区〇〇〇丁目〇〇番〇〇号 付近
3 事故の概要	<p>公道下に埋設された水道管（給水管）からの漏水により、当該給水管の周囲の土砂が押し出され、隣接する西部瓦斯株式会社所有のガス供給管をサンドブラスト現象により研磨して、損傷させたもの</p> <p>○ 漏水した給水管の諸元 材 質：ポリエチレン1層管 □ 径：20mm 布設年度：昭和63年埋設</p> <p>（ 25日 午後10時00分頃 調査し地下漏水を確認 午後11時30分頃 止水完了 26日 午前6時00分頃 道路の仮復旧完了 ）</p>
4 相手方及び損害の内容	<p>（1）相手方 福岡市博多区千代1丁目17番1号 西部瓦斯 株式会社</p> <p>（2）損害の内容</p> <p>○ 損傷したガス供給管の諸元 材 質：ポリエチレン管 □ 径：30mm 布設年度：昭和63年埋設</p> <p>○ ガス供給停止 9戸</p> <p>（ 25日 午後6時30分頃 住民から西部瓦斯へガス停止の通報 26日 午前2時45分頃 ガス供給管修理完了 午前6時00分頃 ガス供給を順次再開 午後5時00分頃 全戸ガス供給再開 ）</p>
5 損害賠償	相手方と協議中



位 置 図

※当該地図は著作権法上の規定により、掲載していません。



現場写真


1 損害を受けたガス供給管と漏水した給水管の配管状況



2 ガス供給管と給水管の損傷状況





3 ガス供給管と給水管の修理状況、及び道路の仮復旧完了状況



現場写真

1 損害を受けたガス供給管と漏水した給水管の配管状況



2 ガス供給管と給水管の損傷状況



3 ガス供給管と給水管の修理状況、及び道路の仮復旧完了状況

