






①




- ・業務目的以外での利用は禁止します。
- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。

②



- ・業務目的以外での利用は禁止します。
- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。


③



- ・業務目的以外での利用は禁止します。
- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。

地質柱状図及電気検層結果図

件名 資子小学校外1校水質調査委託業務 (資子小学校)
 場所 福岡市 中央区 大手門 三丁目 15番1号
 工 期 自 ー 迄 ー
 担当者 野田 誠一



- ・業務目的以外での利用は禁止します。
- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。