


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 2月 6日(月曜日) 11時 00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	給水管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管の取替え工事						
事故概要	ポンプ室前の給水配管(75PE)を敷設するために、ユンボにより掘削していた際に、近接部に配管されていた消火水槽用給水管のPE管サドル(φ100)仕分け水栓部(φ25)にユンボのバケットが接触し、漏水したものの。						
事故原因	現設計図に明記されておらず消火用の給水管が改造前の図面と不一致であった。作業にあたっては給水の埋設管を確認しながらの作業としていたが、事故防止意識が不足し安全対策を怠っていたため。						
改善策	地下埋設物が存在する箇所付近において掘削作業等を行う際、掘削断面内は埋設管を確認しながら人力で掘削するなど、慎重に作業を進めること。						

## 事故状況図



バックホウのバケットが接触、破損

## 改善状況図

### 安全確認研修

