

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 2月13日(月曜日) 11時18分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	照明灯損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	土舗装工事						
事故概要	土舗装の表層材(真砂土)敷き均し作業をバックホウを使用し行っていた際、誤ってバックホウを付近にあった照明灯に接触させ損傷させたもの。						
事故原因	作業員の注意が敷き均し箇所(下方)に向けられていたため、前方の注意が疎かとなっており、且つ周囲の作業員も各自作業を行っており、バックホウの動作に注意を払っていなかったことが原因である。						
改善策	社内会議を実施し、事故防止の徹底を図った。						

## 事故状況図



## 改善状況図

