



公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 4月 24日(月曜日) 14時 48分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管(φ25ポリエチレン管)を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	管撤去部をバックホウにて掘削していたところ、ガス管(φ25ポリエチレン管)を破損させたもの。						
事故原因	ガス管マーキング位置を掘削する際に、ガス管埋設位置の確認を確実に行わず、バックホウにて掘削したため。						
改善策	埋設物位置を示すマーキングを行った箇所近傍において掘削作業を行う際、掘削断面内は埋設管を確認しながら人力で掘削するなど慎重に作業を進めるよう、合図者及びバックホウ運転者を含む関係者全員に周知し、再発防止に努める。						

事故状況図



改善状況図



再発防止に向けた災害防止協議会を実施