


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 10月 19日(木曜日) 15時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス本管(φ50ポリエチレン管)を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	新設管布設時にバックホウにて掘削していたところ、ガス管(φ50ポリエチレン管)を破損させたもの。						
事故原因	埋設管近傍での岩塊撤去作業において、バックホウの操作を誤ったことにより発生したもの						
改善策	地下埋設物の存在の可能性がある箇所付近において岩塊の撤去など人力での作業が困難な作業を行う場合、バケットを不用意に岩塊奥に差し込むことなど無いよう慎重な施工を行うよう、バックホウ運転者及び合図者を含む関係者全員に周知した。						

事故状況図



改善状況図



再発防止に向けた災害防止協議会を実施