


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年2月27日(火曜日) 11時30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	車両・自転車等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	車両左側面部に傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	側溝改良工事						
事故概要	夜間施工完了後、安全対策でカラーコーンと矢印板を設置していた。その後、民地から道路に進入(左折)する際、被災者の運転する車が、設置してあった矢印板に接触し、車両に傷がついた。						
事故原因	規制区域外の視認しにくい位置に矢印板を設置していたことが原因。						
改善策	車両が道路に進入または出場する際仮に早曲がりを行っても、安全対策(カラーコーン・矢印板)に接触しないよう、敷鉄板の敷設方法及びカラーコーンの配置を変更した。						

事故状況図



改善状況図

