


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 9月 19日(木曜日) 11時 0分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管取替工事						
事故概要	埋設管取替工事の掘削作業時に、バックホウがガス管に接触した感触があり 後日、ガスの漏洩が発見されたもの。						
事故原因	地下埋設物が予想される箇所近傍をバックホウにより掘削を行ったため。						
改善策	1. 事前に埋設物管理者へ掘削の際に立会の依頼を行うこと。 2. 作業開始前のKY活動にて当日掘削を行う箇所のガス管等の地下埋設物の種別、大きさ、埋設深さ、位置の確認を作業員全員に周知、徹底すること。 3. 路盤下は、人力掘削を行うこと。						

事故状況図



改善状況図

