

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年6月17日(月曜日)12時10分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管撤去工						
事故概要	埋設管撤去作業における掘削作業時に、バックホウのバケットが誤ってガス供給管φ30と接触し、破損させたもの。						
事故原因	埋設管を露出させず、バックホウで土砂積込を行っていた。						
改善策	事故再発防止研修を開催し、事故の検証・改善策について検討を行い、再発防止に努めた。 ・埋設物付近の掘削作業は人力掘削を厳守し、更に人力にてバケットに土砂の積込を行う。						

事故状況図

堀山の中に集積した土砂をバックホウを使用して掻き出した際にガス供給管に接触し破損



改善状況図

再発防止研修の実施状況

