

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 10月 16日(木曜日) 13時15分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	下水道本管(φ250)を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管修理工事						
事故概要	管修理工事のための掘削作業中に、GL-1.20mに布設されていた下水道本管φ250を破損させたもの。						
事故原因	下水道管マンホール等による掘削前の管路の確認不足や掘削時に人力による他の埋設物の確認不足、また掘削時に埋設物標示シートの埋設が無かったため、近くに他の埋設物は無いだろうという思い込みで掘削を行ったことが原因であると考えられる。						
改善策	掘削を伴う作業を行う際は、周辺のマンホール等による管路の確認を作業員全員で行い、管路付近の掘削においては人力にて慎重に作業を行う。						

事故状況図



改善状況図

