

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 11月 10日(月曜日) 10時40分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	被害なし			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	既設樹撤去工						
事故概要	既設樹の取り壊しの際、基礎底板の下部に埋設されていたガス供給管にバックホウのバケットが接触し破損させたもの。						
事故原因	事前に埋設管理者(西部ガス)と立会をもとに試掘を行った結果、ガス供給管が埋設テープと同じ位置に埋設されていたが、使用されていない廃止管であることも判明した。 別の位置に使用されているガス供給管が埋設されていることがわかっていたにもかかわらず事前に手掘り等の慎重な作業による試掘で埋設位置を確認していなかったため事故が発生したもの。						
改善策	・朝礼および作業前ミーティングにおいて、作業従事者すべてに破損防止の意識を周知徹底する。 ・事前に手掘り等の慎重な作業により地下埋設物の位置を確実に確認し、埋設物管理者に確認をとる。						

