


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和7年11月6日(木曜日) 21時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	照明灯さや管破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管整備						
事故概要	管を布設するためにバックホウによる掘削作業中に照明灯管路(φ50FEPさや管)を破損したもの。						
事故原因	近接箇所の試掘で照明灯管路を事前に確認していたが、当該掘削箇所の管路高さに変化が生じていたことに気づかず、掘削を行った結果破損した。						
改善策	埋設物等の確認を行い、ミーティング等で周知し、注意喚起を徹底するよう指導を行った。 また、掘削を開始する前に周囲に埋設物があることが想定される場合は、手堀先行で掘削を行うように指導した。						

事故状況図



改善状況図

注意喚起状況

