

箱崎（宮松四丁目）地区下水道築造工事 【工 事 概 要】

1.工事目的

本工事は東区宮松地区の浸水対策を目的として、雨水管渠及びマンホールを整備するものである。

2.工事概要

工 事 名：箱崎（宮松四丁目）地区下水道築造工事
 工 事 場 所：福岡市東区宮松四丁目地内
 工 事 期 間：令和4年8月26日～令和6年3月25日
 工 事 金 額：525,778,000円
 施 工 業 者：丸三工業株式会社 代表取締役 大野 彰之
 発 注 者：福岡市道路下水道局 建設部 東部下水道課
 工 事 内 容：泥濃式推進工 レジン管φ1,160mm L=316.20m 特殊人孔工 2箇所
 管きょ工 FRPM1,200mm L=4.60m 付帯工 1式

特に顕著な事項：

- ◎18ヶ月を超える工期において、事故なく完成した。
- ◎既設人孔の残置矢板による、路線変更などのトラブルに対しても柔軟に対応し良好な出来栄であった。
- ◎現場条件に配慮した提案を積極的に行い、トラブルも無く工事を完了させた。
- ◎狭隘な生活道路での現場環境を踏まえ、騒音・振動等周辺環境に配慮した施工を行った。
- ◎施工性、品質確保、安全管理等の創意工夫を多数提案し実施した。
- ◎現場の完全閉所による週休2日（4週8休）を実施した。
- ◎工事関係書類も常に整理され、出来形・品質とも良好であると伴に、現場の整理整頓・安全対策も徹底されていた。

3.位 置 図

— : 工事箇所



4.平 面 図



5. 着 手 前 ・ 完 成



6.工事写真

○防音設備の充実



○夜間保安設備の工夫



○AED救護教育の実施



○町内公園の花壇整備



健康づくりサポートセンター等複合施設天井改修工事 工事概要

1 健康づくりサポートセンター等複合施設天井改修工事 事業概要

本工事は、健康づくりサポートセンター等複合施設において特定天井に該当する天井の改修工事を行うもの。

- ・用途：健康づくりサポートセンター
- ・構造：SRC造 地上10階 地下2階建て
- ・延べ面積：12,415.90㎡
- ・工事対象物：1階ロビー天井、10階ホール天井

2 当事業内容

- (1) 工事件名：健康づくりサポートセンター等複合施設天井改修工事
- (2) 工期：令和5年6月13日から令和6年3月11日まで
- (3) 工事費：76,385,100円（税込契約金額）
- (4) 工事場所：福岡市中央区舞鶴二丁目5番1号
- (5) 工事内容：特定天井に該当する天井の改修工事を行ったもの
- (6) 工事発注者：（設計・監督）財政局アセットマネジメント部施設建設課
- (7) 請負者：株式会社ノザワ工事 代表取締役 中尾 一義
- (8) 特に優れた事項

- ・多岐にわたる機能をもつ施設での工事であり、施設管理者等多くの関係者がいる中で、技術者の積極的な工程管理や調整によりトラブルなく工事を完成させた。
- ・10階ホールにおいては、内部足場架設後に判明した既存天井の状態により、必要となった音響検討や構造検討の結果に基づき、施工内容の調整が必要となるなど、多くの制約を受けることとなったが、別途業者や施設との調整を図り、工事を工期内に完成させた。

3 位置図



4 建物状況

(1階ロビー)



(10階ホール)



######

福岡（天神二丁目4）地区下水道築造工事 工事概要

株式会社オカトク

1.工事目的

本工事は、天神二丁目地区における浸水安全度の向上を目的とした雨水管渠の整備を行うものである。

2.工事概要

工 事 名：福岡（天神二丁目4）地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市中央区天神二丁目地内
工 事 期 間：令和3年9月17日～令和6年3月15日
工 事 金 額：¥132,795,300
施 工 業 者：株式会社オカトク 代表取締役 平地 秀一郎
発 注 者：福岡市 道路下水道局 建設部 中部下水道課
工 事 内 容：●小口径泥土圧式推進工（呼び径700mm） L=54m
●立坑築造工 2箇所 ●人孔築造工 1箇所 ●地盤改良工 1式 ●付帯工 1式

特に顕著な事柄

◎天神地区における人通りの多い、さまざまな営業店舗がある場所での施工（立坑掘削等）であったが、適切な安全管理を行い、各所への工事調整を円滑に行い無事故・無災害で工事を完了させた。

◎現場の完全閉所による週休二日（4週8休）が実施された。

◎建災防より講師を招いて安全衛生教育を実施され、安全意識の向上に努められた。

◎脱炭素に関する取組としてソーラーパネル設置型現場事務所を使用された。

3.位置図

—：工事箇所



4.工事写真

人通りの多い場所での施工（発進立坑）



人通りの多い場所での施工（到達立坑）



安全衛生教育の実施



ソーラーパネル設置型現場事務所の使用



1. 工事目的

橋本駅周辺地区は福岡市の都市計画マスタープランにおいて「地域拠点」に位置付けられており、既に駅の東側では複合商業施設が立地するなど、拠点にふさわしいまちづくりが行われている。駅前広場については、平成17年2月の橋本駅開業後、駅の西側に（平成23年度に）2,700㎡の駅前広場を整備していたが、周辺のまちづくりの進展状況も踏まえ、計画の見直しを行い、より駅に近い位置に駅前広場を移設し、需要を踏まえた規模での再整備を行うもの。本工事は新しく整備される駅前広場の既設構造物の撤去及び排水構造物、縁石の設置を行ったもの。

2. 工事内容

- ①工事件名： 橋本駅駅前広場外1道路改良工事
- ②工 期： 令和5年6月20日から令和6年3月15日まで
- ③契約金額： ￥61,462,500-
- ④発 注 者： 道路下水道局 建設部 西部道路課
- ⑤受 注 者： 有限会社今津建設 代表取締役 池 隆一
- ⑥工事内容： 土工一式、排水構造物土工一式、道路付属物土工一式、撤去土工一式

3. 特に顕著な事柄

【工程管理】

- ・本工事に関連した工事（建築、電気など）や、隣接する土地区画整理事業との工程調整を積極的に行い、工事全体の円滑な進捗に寄与した。

【周辺住民への配慮】

- ・工事区域に隣接する、既設の駅前広場を供用しながらの、厳しい現場条件の中、駅利用者及び地元住民よりバス停の待機スペースを広くとってほしいとの要望に対して迅速に対応を行い、また、バス、タクシー事業者との調整を行い、良好な関係を築きながら、大きなトラブルもなく円滑に工事を完了した。


①

対応前（バス停の待機スペース確保）


対応後



4. 位置図



②



③

参考) 全景



住吉(美野島二丁目)外地区下水道築造工事【工事概要】

1.工事目的

本工事は、博多区美野島二丁目外地内における老朽化した下水道管(汚水・雨水)の改築更新を目的とした管更生工事である。

2.工事概要

工 事 名：住吉(美野島二丁目)外地区下水道築造工事

工 事 場 所：福岡市博多区美野島二丁目外地内

工 事 期 間：令和5年6月8日～令和6年3月15日

工 事 金 額：¥149,972,900

施 工 業 者：林宗土木 株式会社 代表取締役 日下部 聡

発 注 者：福岡市道路下水道局建設部東部下水道課

工 事 内 容：本管更生工 VUφ250.300 L=632.1m 布設替工 L=11.8m

特に顕著な事項：

◎施工箇所は狭隘な一方通行路や通り抜け車両が多い道路であり、近隣には美野島商店街の時間帯車両通行禁止道路があった中で予告看板を設置する等の対策を行い、苦情無く完成した。


◎建設キャリアアップシステムの活用を促す為、導入・実施した。

◎夜間作業時に吸音パネルを設置し、コンプレッサーの騒音を抑えた。又、騒音計を使用してその効果を測定した。


◎現場周辺の河川敷にて除草作業及び清掃活動を行った。

3.位 置 図

— : 工事箇所



4.平 面 図



5. 着 手 前 ・ 完 成

着手前



完成



6.工事写真

○車両通行止め予告看板



○建設キャリアアップシステム実施



○吸音パネル設置・騒音測定



○除草、清掃作業の実施



中央区役所交通局合同庁舎受変電設備更新工事 工事概要

1 事業概要

中央区役所交通局合同庁舎の受変電設備更新工事を行うもの。

用 途 : 庁舎
構 造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階・地上8階建
延べ面積 : 18,935.6㎡(延べ床)

2 当工事内容


- (1) 工 事 名 中央区役所交通局合同庁舎受変電設備更新工事
- (2) 工 期 令和4年8月25日 から 令和6年3月15日まで
- (3) 工 事 費 287,532,300円
- (4) 工事内容 中央区役所交通局合同庁舎の受変電設備更新工事
 - ・ 構内外線設備
 - ・ 幹線動力設備
 - ・ 受変電設備
 - ・ 電灯コンセント設備
 - ・ 照明器具取付
- (5) 所 管 (発注) 中央区役所総務部総務課
(設計・監督) 財政局アセットマネジメント推進部設備課
- (6) 受 注 者 九電工・福岡電設特定建設工事共同企業体
(共同企業体の代表者) 株式会社 九電工 代表取締役社長執行役員 石橋 和幸
(共同企業体の構成員) 株式会社 福岡電設 代表取締役 南里 昭男
- (7) 特に顕著な事柄
 - ・ 施設を利用しながらの施工で、施工可能な日時が限られた工程の中で、優れた工程管理を行った。
 - ・ 施工条件の変更に対して積極的な対応を行い、円滑な工事進行に努めた。
 - ・ 施設を使用しながらの工事であったが、施設利用者に対する配慮が適切であった。
 - ・ 工事関係書類の整理が模範的であり、現場の出来栄も良好であった。

3 位置図



4 工事完成状況

受変電設備 1



受変電設備 2



受変電設備 3



令和4年度市営板付住宅管工事 概要

(1)市営板付住宅新築工事 事業概要

当住宅は、「福岡市市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、令和4年度から令和5年度にかけて建設を行ったものである。

- ・用 途 : 共同住宅
- ・構 造 : RC造 8階建 住戸棟
- ・延 べ 面 積 : 3,650.01 m²
- ・住戸パターン : 2DK-1 16戸、2DK-2 22戸、2LDK 3戸、3DK 14戸、4DK 7戸、集会室 1戸 計63戸

(2)当事業内容

- ① 工 事 名 : 令和4年度市営板付住宅管工事
- ② 工 期 : 令和 4年 9月 21日～令和 6年 3月 15日まで
- ③ 工 事 費 : 86,334,600円(税込契約金額)
- ④ 工 事 内 容 : 令和4年度市営板付住宅新築工事に伴う管工事一式
(給排水衛生設備工事、換気設備工事、消火設備工事等に伴う管工事)を行うもの。
- ⑤ 工 事 発 注 者 : (設計・監督) 住宅都市局住宅部住宅建設課
- ⑥ 請 負 者 : 平和工業株式会社 代表取締役 添田 清二郎
- ⑦ 特に優れた事項
 - ・ 入居者がいる既存棟が隣接する現場の中で、入居者や地元自治会との連絡調整を綿密に行い、他の業者の規範となるとともに、出来栄も大変優れていた。
 - ・ 現場代理人および配置技術者が下請の施工状況を詳細に把握し、書類や写真も常に整頓されており、品質や安全を確保するために適正な施工管理体制の下で工事が実施されていた。
 - ・ 埋設配管や隠ぺい部などの不可視部分の施工状況や配管の耐圧試験などの各種試験記録が工事写真等により非常に分かりやすく整理されていた。
 - ・ 職場体験研修生の受け入れや花のプランター設置など、現場のイメージアップに努めていた。

(3)位置図



(4)建物状況

建物全景:東面



建物全景:西面



2DK-1 洗面所



2DK-2 便所



2LDK 台所



4DK 浴室



店屋町318号線(博多通り)歩道舗装工事 工事概要

博多区地域整備課

1. 工事概要

博多旧市街プロジェクトにて、博多通り歩道部の美装化(石畳風舗装)を実施したもの。また、美装化に併せて歩道横断勾配の是正を行ったもの。

2. 工事詳細

- ・工事件名:店屋町318号線(博多通り)歩道舗装工事(Ⅰ工区)
- ・受注業者:株式会社 山協道路
- ・工事期間:令和5年6月13日~令和6年3月25日
- ・工事箇所:福岡市博多区上川端町地内外
- ・工事費用:73,227,000円
- ・工事内容:工事延長 約150m

歩道舗装工(型押し着色舗装,石張り舗装),
縁石工,排水構造物工,防護柵工等 Ⅰ式



3. 着手前・完了後写真



着手前



完了後

4. 特に顕著な事柄

- ① 櫛田神社との日程調整を入念に行い、神事等に影響を及ぼさないように細心の注意を払った工程調整を行った。
- ② 地域や櫛田神社からの要望等に対しても、積極的に相談に乗り、発注者と共に対策案を実施した。
- ③ 一人一花運動を実施した。
- ④ イラスト付き工事看板等工事のイメージアップを行った。
- ⑤ 週休2日制(4週8休)を実施した。



北神門前の石張りについては、
櫛田神社内の石畳との調和を考
慮し、石材や配置等を決定した。



清道入口前の官民境界ブロックの形
状等については、博多祇園山笠振興
会、櫛田神社と共に協議を決定した。



フラワーポットの設置(一人一花運動)



デザイン看板の設置



デザイン看板の設置(3か国語対応)

天神幹線（3）築造工事 工事概要

株式会社 環境開発

1.工事目的

本工事は、中央区天神三丁目外地区における、老朽化した下水道管の改築・更新等を目的とした管更生等の工事である。

2.工事概要

工 事 名：天神幹線（3）築造工事
工 事 場 所：福岡市中央区天神三丁目外地区内
工 事 期 間：令和4年6月10日～令和6年3月20日
工 事 金 額：¥257,424,200
施 工 業 者：株式会社環境開発 代表取締役 牟田 義彦
発 注 者：福岡市 道路下水道局 建設部 中部下水道課
工 事 内 容：管更生工 □2044～2076×2069～2096 L=100.2m、
□2117×1889 L=24.8m、○1600～1626 L=26.4m

特に顕著な事柄

- ◎歩行者や通行車両が多い地域であったが、充実した保安対策が実施され、無事故で工事を完了させた。
- ◎下水道管内の水位調整や多数の近接工事との施工日の日程調整を密に行い、苦情なく円滑に工事を完了させた。
- ◎中央労働災害防止協会の安全管理士を招いて講習会を実施する等、労働災害対策への取り組みが顕著であった。
- ◎一人一花運動（花植え）を実施する等、地域貢献への取り組みが積極的に行われた。

3.位置図

：工事箇所




4.工事写真

下水道管内写真（管更生前）



下水道管内写真（管更生後）



中央労働災害防止協会の安全講習会



一人一花運動（花植え）



那珂（那珂一丁目2外）地区下水道築造工事 【工 事 概 要】

1.工事目的

本工事の目的は、博多区那珂1丁目を流れる老朽化した開水路を取壊し、オープンシールド工法にてボックスカルバートの新設を行う事により、道路の拡幅を行うもの。

2.工事概要

工 事 名：那珂（那珂一丁目2外）地区下水道築造工事

工 事 場 所：福岡市博多区那珂一丁目外地内

工 事 期 間：令和3年6月17日～令和6年3月15日

工 事 金 額：¥860,337,500-

施 工 業 者：環境開発・福東建設工事共同企業体

発 注 者：福岡市道路下水道局建設部東部下水道課

工 事 内 容：オープンシールド工 □1700*1000 L=222.94m □1500*1000 L=135.86m 管きょ工(開削雨水)□1700*1000 L=9.10m 管きょ工(開削 汚水)VUφ200mm L=139.50m 小口径推進工 HPφ600mm L=81.30m 付帯工 一式

特に顕著な事項：

◎施工箇所が狭小道路で且つ住宅密集地であり、各所への工事周知や工程調整を円滑に行い、加えて苦情等も無く、無事故で工事を完了させた。

◎騒音等による近隣住民への負担軽減の為、発電機を防音パネルで覆い、騒音の低減を図ったので苦情も無く施工できた。

◎一人一花運動としてフラワーポットを設置し、現場のイメージアップを図った。

◎現場周辺の清掃活動、AEDを現場に配備する等、地域住民の方への配慮を心掛けた。

3.位置図

— : 工事箇所



4.工事写真

○完成予想図・工法説明掲示板設置



○一人一花運動の実施



5.着手前・完成

○管 内 写 真

着手前



完成



○地 上 写 真

着手前



完成



アイランドシティ地区小学校講堂兼体育館棟新築工事 工事概要

(1) アイランドシティ地区小学校講堂兼体育館棟新築工事 事業概要

本工事は、既存照葉北小学校の児童数増加に伴い建設する新たな小学校の講堂兼体育館を整備するもの。

- ・ 用 途 : 小学校
- ・ 構 造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建
- ・ 延 べ 面 積 : 3,341.14㎡
- ・ 工 事 対 象 物 : 講堂兼体育館棟

(2) 当事業内容

- ① 工 事 名 : アイランドシティ地区小学校講堂兼体育館棟新築工事
- ② 工 期 : 令和4年10月12日から令和6年3月8日まで
- ③ 工 事 費 : 1,320,257,400円(税込契約金額)
- ④ 工 事 場 所 : 福岡市東区香椎照葉六丁目28番33号
- ⑤ 工 事 内 容 : 小学校の講堂兼体育館を新築するもの。
- ⑥ 工 事 発 注 者 : (監督) 財政局アセットマネジメント推進部施設建設課
- ⑦ 受 注 者 : オークス・東部・藤建設工事共同企業体
代表者 株式会社オークス建設 代表取締役 岡田 圭三
株式会社東部産業 代表取締役 山崎 剛
株式会社藤建設 代表取締役 藤 肇

⑧ 特に優れた事項

- ・ 多くの工種がある中で、工程調整を積極的に行い、スムーズに工事を進めた。
- ・ 安全対策に関して工夫し、安全管理に努めることで無事故で工事を完了させた。
- ・ 施工関係や安全衛生関係、地域への貢献等に関して、多くの創意工夫に取り組んだ。

(3) 位置図



(4) 建物状況

建物全景



北西面外観



南東面外観



講堂兼体育



給食室



家庭科室兼留守家庭




博多区地域整備課

2. 整備前後写真


-

着手前



完成

- ・ 施工範囲外の道路破損箇所の補修
- ・ 近隣店舗等への細かな気遣い
- ・ 工事の周知方法
- ・ 地元施設（鳥居下土間コンクリート）の補修

[illegible]

令和 5 年度市営松崎住宅2棟外壁改修工事の事業概要について

1 工事概要


当工事は、「福岡市市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、令和 5 年度に外壁改修を行ったものである。

- ・用途：共同住宅
- ・構造：SRC造 11階建 83戸

2 工事内容

- (1) 工事名：令和 5 年度市営松崎住宅2棟外壁改修工事
- (2) 工期：令和 5 年 8 月 19 日から令和 6 年 3 月 15 日まで
- (3) 工事費：199,712,700円（税込契約金額）
- (4) 工事場所：福岡市東区若宮 5 丁目
- (5) 工事内容：市営住宅の外壁改修工事
- (6) 工事発注者：（設計・監督）住宅都市局住宅部住宅建設課
- (7) 請負者：株式会社 筑糸建設 代表取締役 森 清弘
- (8) 特に優れた事項
 - ・配置技術者の豊富な経験を活かした良質で品質の高い施工が行われた。
また、請負者の組織的サポート（主要過程での応援体制）も充実したものであった。
 - ・各種情報連絡に抜かりがなく、提供する情報や資料の質も高いものであった。
 - ・規模の大きい工事（建物高さ31m以上）を無事故無災害で完了させた。
 - ・様々な創意工夫・提案がなされ、質の高い工事が実施された。
特に社会性等（地域への貢献等）に関する実施内容は、情報揭示の工夫や、工事中の不便を補うための衣類乾燥機の設置等、住民目線で考えられた有意義なものであり、工事期間を通して入居者や地域住民との良好な関係性が築かれた。
 - ・完成書類に関して、質の高い整備がされており、特に工事書類は第三者が見ても内容を確認し易いよう撮影の工夫、整理の工夫がされていた。

3 位置図



4 建物状況



建物全景：北面



建物全景：南面



建物全景：東面



建物全景：西面



エントランス



共用廊下

月隈第11雨水幹線築造工事 【工 事 概 要】

1.工事目的

本工事は博多区金の隈2丁目の浸水対策を目的として、雨水管渠及びマンホールを整備するものである。

2.工事概要

工 事 名：月隈第11雨水幹線築造工事
工 事 場 所：福岡市博多区金の隈2丁目地内
工 事 期 間：令和4年3月25日～令和6年3月25日
工 事 金 額：¥419,701,700
施 工 業 者：西光建設株式会社
発 注 者：福岡市道路下水道局建設部東部下水道課
工 事 内 容：ヒューム管φ1000 推進工 L=209.4m 特殊人孔工 2箇所

特に顕著な事項：

○到達側では道幅の狭いため、通行止めを実施しての工事であったが、周辺住民や、オフィスへ、コミュニケーションを密にとり円滑に工事を進めることを心掛けた。 その結果、近隣の理解を得られ、苦情なく工事を終えることができた。

○現場周辺の清掃活動等、地域の美化を心掛けた。


○地元からの要望で本復旧の際、現場付近の現道にある通学路標示が消えかかっていたので、復旧した。

○一人一花運動として工事期間中、プランターを現場に設置した。

3.位 置 図



4.平 面 図



5. 着 手 前 ・ 完 成



6.工事写真

○歩道草刈り



○水路清掃



○通学路表示



○一人一花運動



令和5年度 汐井大橋耐震補強工事（その2） 工事概要

1. 工事目的

本工事は、橋梁の耐震補強を行い、道路構造物の耐震性と安全性を確保すると共に、計画的な維持管理を実践的に進め、橋梁の機能を維持するため、汐井大橋の橋梁耐震工事を行うものである。

2. 工事概要

- ① 工事件名 : 令和5年度汐井大橋耐震補強工事（その2）
- ② 工事場所 : 福岡市東区箱崎4丁目地内
- ③ 工期 : 令和5年8月9日から令和6年3月25日まで
- ④ 契約金額 : ￥86,400,600
- ⑤ 発注者 : 福岡市道路下水道局 建設部 西部道路課
- ⑥ 受注者 : エスイーリペア株式会社 代表取締役 石野 隆之
- ⑦ 工事内容 : 耐震補強工事 1式
(橋脚補強工、落橋防止工、梁部補強工、水平分担構造工、増設横桁工他)


特に顕著な事柄

- 【コンクリートの品質向上】
- 1.鉄筋材保管時の腐食抑制処理の実施。
- 2.塩害対策用ロングPコンの使用。
- 3.橋脚巻立てコンクリートに打継目を設けない打設方法の採用。
- 4.冬期のコンクリート養生は吸熱保温養生を採用。
- 5.脱枠後は浸透型養生剤散布及び保湿シート養生を実施。

【安全管理】

- 1.現道幅員減少部の横断幕による通行車両へ注意喚起。
- 2.高画質遠隔カメラを設置し、現場の保安状況をリアルタイムで監視。

3. 位置図



4. 工事写真

鉄筋保管時の腐食抑制処理



塩害対策用ロングPコン



打継目を設けない打設方法




冬期のコンクリート養生



浸透型養生剤散布



保湿シート養生



横断幕による注意喚起



現場安全管理



遠隔カメラによる安全監視



着工前写真



完成写真



都市基盤周船寺川河川改修(No.121+4.0~No.124+7.2右岸)工事



工事概要

1. 工事目的

周船寺川流域内において、都市基盤周船寺川河川改修事業として、河川の改修を行っている。
本工事は、その事業の中で、右岸側の護岸築造を行ったもの。

2. 工事内容


- ①工事件名： 都市基盤周船寺川河川改修(No.121+4.0~No.124+7.2右岸)工事
- ②工 期： 令和 5年 7月 11日 ~ 令和 6年 3月 15日
- ③契約金額： ￥55,121,000
- ④工事内容： 護岸工
- ⑤発注者： 福岡市 道路下水道局 建設部 河川課
- ⑥請負者： 有限会社広武建設 取締役 廣田 武彦
- ⑦特に顕著な事柄：
 - ・防犯カメラなど、施工や安全に関わる取り組みが顕著であった。
 - ・週休2日制や快適トイレを取り入れており、作業環境の向上に努めた。



着手前



完了



快適トイレ



防犯カメラ

アイランドシティ地区小学校プール棟新築その他工事

工事概要

(1) アイランドシティ地区小学校プール棟新築その他工事 事業概要

本工事は、既存照葉北小学校の児童数増加に伴い建設する新たな小学校のプール棟等を整備するもの。

- ・ 用 途 ： 小学校
- ・ 構造、延べ面積 ： プール棟 鉄筋コンクリート造平屋建 307.35㎡
体育用具室 鉄筋コンクリート造2階建 57.96㎡
飼育小屋 木造平屋建 9.55㎡
- ・ 工 事 対 象 物 ： プール棟、体育用具室、飼育小屋、外構

(2) 当事業内容

- ① 工 事 名 ： アイランドシティ地区小学校プール棟新築その他工事
- ② 工 期 ： 令和5年6月13日から令和6年3月15日まで
- ③ 工 事 費 ： 450,623,800円（税込契約金額）
- ④ 工 事 場 所 ： 福岡市東区香椎照葉六丁目28番33号
- ⑤ 工 事 内 容 ： 小学校のプール棟等を新築するもの。
- ⑥ 工 事 発 注 者 ： （監督）かんとく ざいせいきょく 財政局アセットマネジメント推進部施設建設課
- ⑦ 受 注 者 ： にしていっけんせつかぶしきがいは 西鉄建設株式会社 だいいょうとりしまりやくしゃよう 代表取締役社長 みやざき ゆうじ 宮崎 裕二

- ⑧ 特に優れた事項
 - ・ 施工計画書や承諾図の早期提出、社内検査の適宜実施により施工管理を適切に行った。
 - ・ 安全対策に関して工夫し、安全管理に努めることで無事故で工事を完了させた。
 - ・ 同一敷地内で多くの別途工事が行われていたが、密な打ち合わせを率先して行った。

(3) 位置図



(4) 建物状況

プール棟全景



プール棟西側外観



プール室



体育用具室



プール棟廊下



外構



西都地区新設校区公民館・老人いこいの家複合施設新築電気工事 工事概要

1 事業概要

西都地区新設校区公民館・老人いこいの家複合施設新築に伴う電気工事一式を行うもの。

用 途 : 公民館
構 造 : 鉄筋コンクリート造 2階建
延べ面積 : 611.74㎡ (延べ床)

2 当工事内容

- (1) 工 事 名 西都地区新設校区公民館・老人いこいの家複合施設新築電気工事
(2) 工 期 令和5年2月23日 から 令和6年3月25日まで
(3) 工 事 費 29,707,700円
(4) 工事内容 西都地区新設校区公民館・老人いこいの家複合施設新築に伴う電気工事
・構内外線設備 ・幹線動力設備
・電灯コンセント設備 ・表示設備
・拡声設備 ・電話設備
・情報通信設備 ・テレビ共同受信設備
・火災報知設備 ・その他
(5) 所 管 (発注) 市民局コミュニティ推進部コミュニティ施設整備課
(設計・監督) 財政局アセットマネジメント推進部設備課
(6) 受 注 者 株式会社 山上電気商会 代表取締役 山上 和之
(7) 特に顕著な事柄
・同一敷地内で建築、設備など複数の業者が工事を行うなかで、関連業者と施工協議を密に行い、円滑に工事を進めた。
・模範的な安全管理を行い、事故防止に努めた。
・施工条件の変更にに対して積極的な対応を行い、優れた工程管理を行った。
・工事関係書類の整理が模範的であり、現場の出来栄も良好であった。

3 位置図



4 工事完成状況


外観1



外観2



ロビー



事務室



廊下



講堂

