


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年6月15日(木曜日) 9時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	門柱塗装が一部剥がれる			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	防球ネット改良工事						
事故概要	大型車両がバック走行により現場内へ入場する際、学校のコンクリート門塀と接触したもの。						
事故原因	大型車両運転手の周囲確認不足や誘導員との連携不足によるもの。						
改善策	大型車両の誘導時は声掛けだけでなく、手旗や笛を併用し運転手に分かりやすい明確な合図を徹底することとした。						

## 事故状況図



## 改善状況図



安全対策周知状況

・手旗や笛を併用した合図の実施



改善状況