


公共工事等事故情報

事故分類	一般事故	発生日時	令和 4年 1月 21日(金曜日) 9時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	物損公衆災害	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	屋上トップライトの破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	屋上防水改良工事						
事故概要	屋上での作業中、足を滑らせトップライトに手をつき、破損したもの						
事故原因	トップライトと架台の幅が狭く濡れて足元が悪かったため						
改善策	狭いところで施工する際、無理な体制をとらず、周囲をよく確認してから作業する。 作業員全体に周知を行い、再発防止に努める。						

事故状況図



トップライトカバーに
手をついて作業してい
て足元が滑り手に力が
かかったことにより
トップライトカバーが
破損

改善策



KYミーティング時