


公共工事等事故情報

| | | | | | | | |
|------|---|------|--------------------------|-------|---|---------|-----|
| 事故分類 | 物損公衆災害 | 発生日時 | 令和 4年 2月 4日(金曜日) 10時 50分 | | | 工事関係者区分 | 元請け |
| 事故区分 | 埋設物等損傷 | 性別 | — | 年齢 | — | 業種区分 | 土木 |
| 被災程度 | 給水管(Φ20)1件を破損 | | | 事故レベル | I | 休業見込日数 | - |
| 工事概要 | 桝・取付管布設替え工事 | | | | | | |
| 事故概要 | 施工業者が、バックホウを用いて掘削を行っていたところ、バケットを給水管(φ20)に接触させ破損させたものである。 | | | | | | |
| 事故原因 | バックホウの運転者は被災管の位置を概ね把握していたものの、接触しないものと判断して補助作業員による土砂の切り崩しを行わずに、バケットを当該管側(運転席から死角となる手前側)に回転させことが原因であると思慮される。 | | | | | | |
| 改善策 | <ul style="list-style-type: none"> ・地下埋設物近接施工をする際は、人力掘削への切り替えを徹底する。 ・機械作業時には合図者を配置し、運転者は合図者の指示に必ず従うことを徹底する。 | | | | | | |

事故状況図



改善状況図



人力掘削状況



事故再発防止のための安全訓練