


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和3年10月6日(水曜日) 16時 20分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	道路照明灯倒壊			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	道路改良工事						
事故概要	現場作業終了後、ユニック車を通行の支障にならない位置に移動していた際、ユニック車の後輪が移設した道路照明灯と接触し車道上へ倒壊させたもの。						
事故原因	作業終了後であったことから、運転者の注意が散漫していたことが原因と別に安全確認者をおいていれば未然に防げた事故であると考えられる。						
改善策	・工事用車両を運転する際は、誘導員を配置し運転者は周囲の安全確認を十分に行い、誘導員の指示に従って慎重に運転する。						

事故状況図



改善状況図

