

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 1月 6日(金曜日) 16時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	インターホン及び機械警備が一時断線			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	給水施設改良工事 一式						
事故概要	上水・中水・消火の配管(75PE×3本)を埋設するために、バックホウにて掘削中に埋設電線管(FEP管)に接触し、破損させたもの。埋設電線管内インターホン設備と機械警備の配線を破断させた。						
事故原因	掘削時に埋設の標識シートを確認したが、掘削箇所に大きな石がありそれを撤去しようと、機械掘削作業を続けていたところ、ユンボの先端が電線管に接触した。手掘り作業に変更するなど、慎重な掘削作業に欠けていたことが原因である。						
改善策	監督員とともにKY活動、安全パトロールを行い、掘削作業及び工事全体について注意事項を再確認した。						

事故状況図



埋設の電線管を破損

改善状況図



KY活動・安全パトロール



KY活動・安全パトロール