


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年2月18日(土曜日) 13時40分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	老朽化した配水管の取替え工事(水道管布設工事)						
事故概要	水道管撤去のためのバックホウ掘削作業時、ガス供給管を破損させたもの。						
事故原因	破損させたガス供給管は、新設管布設時に確認し、路面にマーキングを行っていたが、既設管撤去時にその付近の掘削を人力で行わなかったため。						
改善策	指導事項の内容について事故再発防止会議を開催し、現場作業者に対し周知徹底を行い、意識改善及び今後の事故再発防止を図った。						

事故状況図



改善状況図

再発防止会議開催状況

