


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 3月 30日(木曜日) 11時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	給水管(φ25mm)破損			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	管路および側溝の新設						
事故概要	管路新設のため道路上を掘削し水道給水管(φ25mm)を露出させていたところ、地山の一部が給水管の止水栓上に崩れ落ちたことにより、給水管から漏水が生じたもの。						
事故原因	破損物件周辺に土留め等の対策を行っていなかったこと。						
改善策	地山の崩壊が想定される場合はあらかじめ、土留め等を設置する。						

事故状況図



改善状況図

