


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和5年3月21日(火曜日)10時55分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	挟まれ・巻き込まれ	性別	男性	年齢	66才	業種区分	土木
被災程度	右示指裂創			事故レベル	I	休業見込日数	2日
工事概要	モルタル練り混ぜ作業						
事故概要	2人でバケツの中のセメント・砂・水をハンドミキサーにて攪拌作業中、砂が足りなくなったため、被災者が土のう袋を両手で持って砂をバケツに入れているところ、袋が絡まり右手を巻き込まれ指を負傷した。						
事故原因	・作業手順書において、「回転部に手を近づけないようにする」と記載されているにもかかわらず、被災者が、手順を守らずにハンドミキサー回転部に手を近づけたことが原因と思われる。 ・また、被災者が土のう袋から材料を投入しているにもかかわらず、操作者がハンドミキサーを稼働させたままにしていたことも原因と思われる。						
改善策	・回転するミキサーの近傍で資材の投入等を行う場合の注意事項を始め、事故を受け判明した注意点を追記し、作業手順書の改訂を行った。 改訂した作業手順書を基に、作業手順の周知徹底・事故概要の周知・再発防止策に関する安全教育を実施した。 ・回転体等の近傍で不安全行為が見られた場合、回転体等の稼働を直ちに停止させる旨の記載を作業手順書に追記し、作業手順の周知徹底に関する安全教育を実施した。						

事故状況図




再現写真

改善状況図

項目	改善前	改善後	評価
作業手順書の改訂	作業手順書の改訂が完了していない	作業手順書の改訂が完了している	改善
作業手順書の周知徹底	作業手順書の周知徹底が完了していない	作業手順書の周知徹底が完了している	改善
事故概要の周知	事故概要の周知が完了していない	事故概要の周知が完了している	改善
再発防止策に関する安全教育	再発防止策に関する安全教育が完了していない	再発防止策に関する安全教育が完了している	改善

作業手順書(改訂版)



作業手順の周知徹底・事故概要の周知・再発防止策に関する安全教育の実施状況