


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 3月17日(木曜日) 14時30分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	門柱の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物改築工事						
事故概要	資材搬出中の積載型トラッククレーン(ユニック車)(10t)の車体が門柱に接触し、柱が損傷した。						
事故原因	誘導員が配置されていて、当該ユニック車の誘導を行っていたが、場外の一般車両に注意が向けられていて、車両左側の確認が行われていなかった。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・車両移動時は必ず誘導員を付け、安全確認を徹底する。 ・車両のサイズを7t以下に制限し接触のリスクを避ける。 						

事故状況図

資材搬出中の積載型トラッククレーン(ユニック車)(10t)の車体が門柱に接触



改善状況図

誘導員は車両の全般をくまなく監視し、運転者は指示に従って周囲を十分確認しながら徐行により慎重な運転を徹底する。

