


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 4月 10日(月曜日) 9時 55分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	給水管(φ20mm)破損			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	側溝布設工事						
事故概要	給水管移設の為、路盤をバックホウにて掘削中、止水栓付近の90度エルボにバケットが接触し、ジョイント部が抜けたもの。						
事故原因	埋設物付近をバックホウで掘削したことが原因である。						
改善策	埋設物付近は人力掘削を徹底する。						

## 事故状況図



## 改善状況図

