


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年4月25日(火曜日)18時40分			工事関係者区分	元請け
事故区分	電気	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	既設公衆電話用コンセントの電源が断線		事故レベル	I		休業見込日数	
工事概要	非常用発電機更新工事に伴う、電源切替盤の設置工事						
事故概要	パイプスペース内の床版の貫通孔工事を行っていた際に、既設公衆電話用コンセントへの電源線が収納されている打ち込み電線管にコア抜き機のドリル部を接触させ切断したものの。						
事故原因	事故発生箇所について、打ち込み配管の有無を示す既存配管図面がなかったため、事前にレントゲン検査を実施していたが、マークしていた線が前回のコア抜き作業で発生した水で消えていたため見落としてしまい、切断したものの。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再発防止協議会を開催し、事故の原因を話し合い、再発防止策を共有する</li> <li>・事前に確認した埋設配管が分かるように作業場所にレントゲン画像を掲示する</li> <li>・消えにくいペン(赤鉛筆)でマーキングする</li> </ul>						

## 事故状況図



## 改善状況図

