


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 9月 1日(金曜日) 14時 15分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	民地植木の枯れ			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	老朽化した舗装のやり替え						
事故概要	バックホウを用いた作業箇所の周辺にあった植木が枯れたとの沿道住民からの通報があったものである。						
事故原因	受注者がバックホウ(0.1m3)を用いて舗装剥ぎ取り作業を行っており、被災した植木のすぐ近くで上記バックホウを作動させていて、枯れた箇所はバックホウの排気口の高さ(約1m)と一致し、その範囲だけが限定的に枯れていた。また、作業着手前には当植木に異常が見られなかった。このため、植木の被害は本件作業に伴うバックホウの排気の影響によるものと推定される。						
改善策	生活道路等の道路幅員の狭い道路を施工する際には、重機の排気ガスが民地へ影響を与えないようにコンパネ等を用いて施工を行う。						

事故状況図



改善状況図

