

リコール製品等による火災一覧

令和7年

事例番号	商品名 メーカーまたは販売会社 品番・型番	出火年月	社告等発表日	リコール実施の理由
4	SPICERR ポケットابل高压洗 浄機 株式会社サイン・ハウス SWU-1、PHP-1	R7.8	R7.8.4	当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセ ルの製造過程において製造上の問題により、発煙・発火が発生し ているため。
3	Baseusマグネット式ミニワイヤレ ス急速充電モバイルバッテリー Shenzhen Baseus Technology Co.,Ltd PPCXM06	R7.6	R6.7.4	製品中のリチウムイオン電池がオーバーヒートし火災を起こすお それがあるため。
2	PAS SION-V ヤマハ発動機株式会社 X0LH1001144	R7.6	R4.4.5	対象製品をご使用中、バッテリー内部劣化等により、バッテリー内 部より発火する可能性があることが判明いたしました。
1	電動バイク 本田技研工業株式会社 UAHD	R7.6	R7.6.30	着脱式可搬バッテリーにおいて、バッテリー内のセルと構成する 部品の溶接条件が不適切なため、損傷したセルから電解液が漏れ るものがあります。 そのため、そのまま使用を続けると、漏れた電解液により金属が 析出し短絡して、セルが発火し火災に至るおそれがあります。

令和6年

事例番号	商品名 メーカーまたは販売会社 品番・型番	出火年月	社告等発表日	リコール実施の理由
4	モバイルスピーカー アンカー・ジャパン株式会社 AAJRU1D09112937	R6.7	R6.4.4	一部のロット管理に不備が発覚し、事故の可能性があるため。
3	3WAY アダプター一体型モバイ ルバッテリー 6700mah 株式会社ヒロ・コーポレーション DLCDB19134	R6.6	R3.12.1	充電中に当該製品が発煙・発火する可能性があるため。
2	自走式掃除機 アンカー・ジャパン株式会社 T2272	R6.6	R3.8.22	当該製品に搭載されるバッテリーの不具合による重大製品事故 が発生しており、一部製品で同様の事故に至る可能性があるた め。
1	日産エクストレイル 日産自動車株式会社 DBA-NT32	R6.6	R5.1.27	アイドリングストップ付車のECOモータにおいて、内部ベアリング のシール仕様が不適切なため、シール性能が不足し異物が侵入す るとベアリングが破損し異音が発生することがある。そのまま継 続して使用した場合、ECOモータが故障しエンジンが停止するお それがある。万が一、周辺部品に整備時等でこぼれたエンジンオ イル等の可燃物がある場合、ECOモータ故障に伴う熱風と火花 が開口部から吐出し周辺部品が焼損することがあり、最悪の場 合、火災にいたるおそれがある。

令和5年

製造者責任がある製品からの火災なし

令和4年

事例番号	商品名 メーカーまたは販売会社 品番・型番	出火年月	社告等発表日	リコール実施の理由
1	遠赤電気ストーブ 小泉成器株式会社 KKS-1270	R4.12	R3.10.27	4件の火災事故が発生し調査した結果、一部製品の電源コネクタ 接続部に不具合があり、発煙・発火するおそれがあることが判明 したため。