



公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 3年 10月 6日(水曜日) 10時 20分			工事関係者区分	三次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	敷地内ガス供給管破損(他者への影響なし)			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	遠方監視制御装置更新工事						
事故概要	民有地内にある遠方監視制御装置の基礎コンクリートを撤去するため、バックホウを用いての掘削作業を行っていたときにガス供給管(φ25mm)を破損した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> 敷地内の埋設物の確認を事前に施設管理者と協議していなかった。 機械掘削と人力掘削を併用して慎重に掘削作業を行っていたが、埋設シートが無かったことから、埋設物があるかもしれないという認識が薄くなっていた。 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 民有地等において掘削を行う場合は、施設管理者と協議を行い埋設物の有無について確認する。 民有地内など埋設管の有無が不明な場合は人力掘削を行うなど慎重に掘削作業を行う。 						

事故状況図



改善状況図



再発防止に向けた安全研修を実施