


公 共 工 事 等 事 故 情 報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 3年 12月 17日(金曜日) 11時55分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ブロック塀の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	配水管布設工事						
事故概要	バックホウで舗装剥ぎ取り後、旋回中にバケットが家のブロック塀最上部に接触し破損させたもの。						
事故原因	・バックホウ操作時における周囲への安全確認不足のため。 ・作業中の合図が不足しており、バックホウ操縦者と作業員との連携が取れていなかったため。						
改善策	・作業員全員で作業前に周囲の安全確認を行うことを徹底した。 ・機械の運転時は、指揮者による合図を行うことを徹底した。 ・作業前に現場で危険予知される懸念事項を定め、作業員全員に周知を行い、事故防止に努めることを徹底した。 ・事故再発防止研修を実施し、安全意識の向上を図った。						

事故状況図



改善状況図

事故再発防止研修

研修内容

- ・事故の原因及び反省点
- ・再発防止対策の確認

