


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年 3月 5日(土曜日) 13時 45分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	花壇散水用の給水管破損(工事用水として使用中であったため施設の断水なし)			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物増築工事						
事故概要	掘削作業中に埋設給水管にバックホウのバケットが当たり破損した。						
事故原因	埋設配管図を確認しながら敷設が想定される深さまで手掘りにて進めていたが確認されなかったため、それ以深はバックホウにて慎重に掘削していたが接触した。 最終掘削まで手掘りにて行わなかったことが原因である。						
改善策	地下埋設物の存在が予想される箇所付近において掘削作業等を行う際、埋設管を確認しながら人力で慎重に掘削をする。						

## 事故状況図



## 改善状況図

埋設物を確認しながら人力で慎重に掘削を行った。

