

公共工事等事故情報

| | | | | | | | |
|------|--|------|----------------------|-------|---|---------|------|
| 事故分類 | 物損公衆災害 | 発生日時 | 令和4年4月12日(火曜日)16時15分 | | | 工事関係者区分 | 三次下請 |
| 事故区分 | その他の物損 | 性別 | — | 年齢 | — | 業種区分 | 土木 |
| 被災程度 | フェンス支柱の破損 | | | 事故レベル | I | 休業見込日数 | — |
| 工事概要 | 舗装工事 | | | | | | |
| 事故概要 | 舗装本復旧施工時、合材搬入後の現場出場時にT字路を右折しようとしたところ、本復旧に先立ち舗装が剥ぎ取られていたため、約5cm飛び出た状態になっていたマンホールを乗り越えようとアクセルを踏み込み気味にして右折したところ、バンパー左側をフェンスに接触させ支柱を破損させたもの。 | | | | | | |
| 事故原因 | 舗装が剥ぎ取られ、約5cm飛び出た状態になっていたマンホールを乗り越えようとアクセルを踏み込み気味にして右折したことによるヒューマンエラーが原因である。 | | | | | | |
| 改善策 | 指導事項の内容について現場にて事故再発防止会議を開催し、現場作業者に対し周知徹底を行い、意識改善及び今後の事故再発防止を図った。 | | | | | | |

事故状況図



改善状況図

