



公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和4年12月28日(水曜日)9時15分			工事関係者区分	元請け
事故区分	まれ・巻き込ま	性別	男性	年齢	19歳	業種区分	設備
被災程度	右大腿部圧挫損傷			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	3週間
委託概要	施設の運転・保守点検業務						
事故概要	スライドゲート用減速機のトルクリミッター作動試験時に、作業員の右足太ももがスライドゲートとフレーム枠にはさまれた。						
事故原因	①沈砂搬出作業と設備点検作業を同時に実施していた。 ②通常入ってはいけない所へ入って作業を行っていた。 ③作業員2名は入社一年目の社員で、危険性に対する認識が薄かった。 ④現場指揮者と作業員の声掛け等による相互確認を怠った。						
改善策	・覆蓋設置および危険表示の掲示を行う。 ・点検作業時における操作盤への点検中表示札を掲示する。 ・同一箇所で作業を行う班は合同でのKY活動を実施する。 ・作業時における相互確認を徹底する。 ・他の水処理センターに設置されている同様の機器の緊急点検。 ・各水処理センターへの情報共有。						

事故状況図



作業中に作動したゲートに足を挟まれた。

改善状況図

改善前



改善後



ゲート可動域を覆いを設置、また立ち入り禁止の注意喚起表示を行った。