

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 1月21日(土曜日) 14時40分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	工具等取扱	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	給水栓の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	外壁改修工事						
事故概要	外壁改修の剥落防止工法アンカーの穿孔作業をしていて、壁内の配管に穴をあけてしまった。散水配管からバルコニー内に漏水した。						
事故原因	外壁への埋設されている散水栓への注意不足が原因である。						
改善策	残りの工事で穿孔する範囲のマーキングで散水栓の位置と重複していないか確認を行った。マーキングも含めてこれから施工する範囲については、穿孔する日に朝礼などにより注意喚起を行った。						

事故状況図

散水栓の通っている箇所を穿孔してしまった



改善状況図

確認状況

