



# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 2年 8月 5日(水曜日)11時30分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他	性別	男性	年齢	25	業種区分	土木
被災程度	左足踵打撲・挫傷			事故レベル	I	休業見込日数	0日
工事概要	老朽化した管の取替え工事						
事故概要	路面整正作業中、作業員(被災者)が後進中のバックホウに接触し、左足を負傷した。						
事故原因	バックホウのオペレーターが周辺確認を怠り後方に作業員がいることを把握せずに後進させたこと、人力作業と機械作業が近接位置で行われていたにもかかわらず合図誘導者による合図・誘導がなされていなかったこと、被災者自身が周囲の状況を把握しておらず重機の作業半径に立ち入りしていたこと等により発生したものであり、現場の安全管理が不十分であったもの。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・始業前の朝礼やKY活動の中で、当日の工事区間内におけるバックホウ等の運転者及び合図誘導者を確認し、運転者は合図誘導者の指示に従うことを徹底する。</li> <li>・合図誘導者は合図・誘導業務に専念できるよう、余裕の持った作業員の配置計画を立てる。</li> <li>・機械作業の範囲をバリケード等で囲うとともに、作業前の朝礼やKY活動の中で、当日のバックホウ等の建設機械を使った作業を確認し、作業員等がその範囲内に立ち入らないよう現場に従事する作業員全員に周知する。</li> </ul>						

## 事故状況図




## 改善状況図



# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和2年 8月28日(金曜日) 17時00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	車両・自転車等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	車両後方のガラス割れ			事故レベル	I	休業見込日数	-
工事概要	公園内除草清掃作業						
事故概要	除草作業に刈払い機を使用しており、石飛により隣接地駐車場に停めていた被害車両に当たり、後方ガラスが割れたもの。						
事故原因	設計対象外の範囲である進入路での除草作業であり、背丈の高い植物の上方のみを刈る予定であったことから、防護ネットを設置せずに作業をおこなったため。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計範囲対象外の作業においても、機械除草を行う際は常に防護ネットを設置することとした。</li> <li>・上記について作業従事者全員に対して再度周知徹底を行った。</li> <li>・準備工であっても安全担当責任者による監視が行き届くよう配置を行うこととした。</li> </ul>						

## 事故状況図



## 改善状況図

