



# 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 設置しているビニールカーテンについて (注意喚起!!!)

スプリンクラーの散水障害となる例 ❌ スプリンクラーヘッド



水平30cm下方45cm点  
線内にビニールカーテン  
があれば散水障害と  
なります  
(下絵参照)



※カーテンで水がかか  
らない状態

自動火災報知設備の感知器の感知障害となり得る例 ❌



煙感知器

ビニールカーテンの取  
付方によっては煙や熱  
の感知障害となる

※散水障害及び感知障害が発  
生するおそれがあるため、  
天井に直接貼り付けずに一定  
の距離を空けること。

詳しくは管轄の消防署に問  
い合わせください。