

令和5年6月16日  
福岡市交通局

市政記者各位

### 地下鉄室見駅における天井仕上げ材の落下について

令和5年6月15日（木）23時30分頃、地下鉄空港線室見駅の地下3階のプラットフォームの端部において、天井仕上げ材（不燃化粧ボード）がプラットフォームに落下していることを駅係員が発見しました。

その後、速やかに現場の状況の確認を行ったところ、落下の原因は、仕上げ材の経年劣化によるものと推定されたことから、始発前までに室見駅のすべての天井を点検し、異常はないことを確認いたしました。

また、室見駅以外のすべての駅についても、本日午前中に天井の緊急点検を実施し、安全を確認しています。

なお、当該案件によるけが人や、地下鉄運行への影響はありません。

お客様におかれましては、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後とも安全管理の徹底に努め、点検を強化してまいります。

#### <落下した天井仕上げ材の概要>

- 長さ : 約2.6 m
- 幅 : 約60 cm
- 厚み : 約1.5 cm
- 重量 : 約26 kg

#### 【問い合わせ】

交通局施設部施設課 濱田

電話 092-732-4135