


# 排気ダクト火災に注意して下さい！

排気ダクト内(無煙ロースター等)に溜まった油や油カス等に着火し、火災に至るケースが発生しています。



## ダクト火災(無煙ロースター)のメカニズム



ダクト火災(無煙ロースター客室内下引きの場合の一例)

⇒ダクト内に炎が入ると、ダクト内部を伝って **建物全体に火災が広がる** 恐れがあります。

## チェックポイント ~危険サイン~

- ・以前より吸い込みが悪くありませんか？
- ・以前より煙たく感じませんか？

吸い込みが悪い原因は、ダクト内の空気の通り道が汚れ等により狭くなっているためです。

## 火災が起きる前に

- ・メーカーが推奨する清掃方法に従い **定期的に清掃** を行いましょう。
- ・掃除が困難な場合は、**メーカーや専門業者へ清掃を依頼** しましょう



消防局マスコットキャラクター ファイ太くん

知ったク！  
違反予防ポイント！

※ 排気ダクト等の構造や維持管理(清掃等)は、火災予防条例 で定められています。

お問い合わせは、最寄りの消防機関へ			※月～金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで		
各消防署連絡先	中央消防署 762-0119	早良消防署 821-0245			
東消防署 683-0119	南消防署 541-0219	西消防署 806-0642			
博多消防署 475-0119	城南消防署 863-8119	本部予防課 725-6611			
福岡市消防局ホームページ アドレス <a href="http://119.city.fukuoka.lg.jp">http://119.city.fukuoka.lg.jp</a>					
福岡市消防局		検索			