


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年5月25日(水曜日) 10時50分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	仮設配水管(φ50)1件を破損			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	—
工事概要	埋設管撤去						
事故概要	埋設管撤去を行っていた際にバックホウのバケットのサイドカッターが水道局の仮設配水管φ50に接触して破損させたものである。						
事故原因	掘削箇所近傍に仮設配水管があるということは分かっていたため、舗装を剥ぎ取った後は、人力でこの仮設配水管を露出する等の注意義務を怠ったことが原因であると思慮される。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・施工前に地下埋設物管理者との事前立会や地下埋設物位置等を作業員全員で共有する。 ・現場に再度地下埋設物の位置や高さ等を明記する。 ・地下埋設物が近接した箇所を掘削するときは、人力掘削を徹底する。 						

事故状況図

仮設された配水管(φ50)にバックホウのバケットのサイドカッターを接触させ、破損させた。



改善状況図



掘削前マーキング状況



事故再発防止のための安全訓練