

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年6月1日(水曜日) 3時55分頃			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	車両への乳剤飛散			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	道路仮復旧						
事故概要	路面覆工撤去後にアスファルト舗装を行うため、噴霧器を使用し乳剤を散布していたところ、噴霧器のノズルが折れ、破断箇所から乳剤があふれ出し、一般車両に飛散した。						
事故原因	噴霧器の詰まりを解消するために、ノズルに衝撃を与えた結果、ノズルの金具部分が破断し、破損箇所より乳剤が飛散した。						
改善策	<ul style="list-style-type: none">・乳剤散布方法を、噴霧器から如雨露に変更する。・事故再発防止教育の実施。・バックホウ類等の油圧ホース再点検の実施。						

事故状況図



改善状況図

