


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年 8月 3日(水曜日) 22時15分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	通信ケーブルφ50mmを切断			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	老朽化した管の更生工事						
事故概要	既設B型汚水樹の底板を撤去するため、バックホウ0.15m3を使用して汚水樹の底板を掘り起こす際に、底板に沿って埋設されていた通信ケーブルφ50mmを持ち上げて切断させたもの。						
事故原因	被災した通信ケーブルが、当初想定していた位置の高さ(GL-400mm)で確認されなかったことにより、掘削箇所には布設されていないと判断し、バックホウによる機械掘削を行ったことが事故原因である。						
改善策	掘削時、地下埋設物が確認できない場合は、必ず人力で掘削し確認しながら作業を行うよう徹底する。						

事故状況図



改善状況図

再発防止協議会実施状況



改善後の施工状況

