

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年10月20日(木曜日) 16時40分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	照明灯ケーブルの断線			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	歩道改良工事						
事故概要	既設集水枳の撤去作業中に、バックホウにて埋設されていた道路照明灯ケーブルを断線させたものの。						
事故原因	着手前の地下埋設物調査にて、管理者からの回答が埋設物なしであったことによるもの。						
改善策	地下埋設物調査で埋設物がないとの回答であっても、現場状況から埋設物がある可能性が高いと見込まれる場合は、人力で掘削するなど慎重な作業を行うように徹底する。						

事故状況図



改善状況図



改善後の施工状況

事故再発防止研修会を実施