


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年10月5日(水曜日) 9時17分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	低木の枝葉折損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	工事用資材の搬入						
事故概要	防音ハウス内に資材(H鋼材)を搬入させるため、防音ハウス前に搬入車両を一時停止させ、防音ハウス内へ後方移動させた際、搬入車両の左前方が管理用道路植樹帯に接触して、低木の一部枝葉を折損させたもの。						
事故原因	防音ハウス内に搬入車両を後方から駐車する際、防音ハウス内が狭く、後方の誘導を重視して行ったことで、運転手の注意が後方に向きすぎた結果、運転手の前方注意力が低下したこと。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・工事車両を場内外へ移動等させる場合、誘導員を最低1名は確実に配置し、車両周辺全般を監視した。 ・工事用車両を移動させる際、運転手に対して作業前に現場説明の機会を設け、誘導員の指示に従うことや十分な周辺確認を行うこと等、改めて注意喚起の徹底を行った。 ・状況に応じて必要と判断された場合は、誘導員を増員し、工事用車両の前後で連携を取りながら誘導を行った。 						

事故状況図



改善状況図



写真1) 誘導状況



写真2) 運転者への現場説明