

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年12月17日(土曜日) 17時			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	屋内天井に漏水跡が生じた			事故レベル	(技術監理課で記入)	休業見込日数	—
工事概要	屋上防水工事						
事故概要	既存防水撤去後、ブルーシートにより養生を行い、シート端部に重石を置き、継ぎ目は養生テープで張り付けることでシート同士を固定していた。しかしながら、その後の強風により、シートのつなぎ目のテープが外れて捲れ、雨水の浸水が生じたもの。						
事故原因	養生期間中の気象条件に対し、養生方法が十分でなかったと考えられる。						
改善策	・事故原因の周知・対策の徹底について注意喚起を行った。						

事故状況図



改善状況図

注意喚起状況

