


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年6月26日(月曜日) 14時00分頃			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	水道管(φ50mm)破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	側溝布設工事						
事故概要	側溝布設に伴い土留め(軽量鋼矢板)を建て込んでいたところ、φ50mmの水道管に矢板が接触し破損したもの。						
事故原因	水道管付近を人力掘削で露出して確認せず、矢板を建て込んだことが原因である。						
改善策	地下埋設物付近は人力掘削を行い、地下埋設物の確認を行う。						

事故状況図



改善状況図

