


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 8月 19日(土曜日) 10時 0分			工事関係者区分	元請け
事故区分	車両・自転車等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	車両の後部ガラス破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	除草						
事故概要	事故発生箇所付近で作業員1名が芝刈機を操作し、それに飛び石による被害防止のための移動式ネット(幅2.7m×高さ1.8m)を保持する者1名が配置されていた。事故発生時は、被災車両が駐車していた箇所東横の植え込み(車両と植え込みの間隔は約3m)を除草していた。その際、車両と植え込みの間をネット保持者が芝刈り機と一緒に移動していたが、作業後に被災車両の後部ガラス(植え込みに面した側)が破損していることに作業員が気付いたものである。						
事故原因	被害発生状況から、ガラスの破損は本件除草作業に伴う飛び石が原因である可能性が高いと考えられる。						
改善策	車両などの近傍で機械を用いて除草作業を行う場合、飛散防止ネットを配置したうえで機械と車両との間を確実に防護するよう徹底すること。また、飛散の少ない器具の使用を検討・実施すること。						

事故状況図



被災車両横の植え込みを除草中、芝刈り機により石が飛んで車両の後部ガラスに当たった。



車両の後部ガラス破損の状況

改善状況図



飛散防止ネット設置の徹底。飛散の少ない刈払機の使用を実施。