


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 12 月 14 日(木曜日) 11 時 20 分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス本支管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管布設工事						
事故概要	仮設管布設中にL型側溝を下越しするためバックホウで掘削作業中、ガス本支管を破損させたもの。						
事故原因	ガス管マーキングが見えない状況になっていたことと、手元作業員が配置されていなかったこと、埋設位置情報を作業員で共有されていなかったことが事故に繋がったもの。						
改善策	地下埋設物付近の掘削においては、作業前に埋設情報を共有し、マーキング等による注意喚起を行い、人力掘削により地下埋設物を確認しながら作業を行うよう安全ミーティング						

事故状況図

A工区 分岐1 付近



改善状況図

