


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 12 月 6 日(水曜日) 13 時 10 分			工事関係者区分	
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管の取替え工事						
事故概要	管布設のための掘削作業時、バックホウでガス供給管を破損させたもの。						
事故原因	GL-0.6mまでFe石灰があり、ガスの供給管が GL-0.6m・ガスの標識テープもGL-0.5とFe石灰の中に埋設されており、掘削については機械掘削で行っていた。地下埋設付近では、人力掘削で行うなど、安全作業に対する認識が不足していた。						
改善策	掘削方法について、ピック等を用いて人力掘削で行う。						

事故状況図

事故状況図



改善状況図

