


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5 年 12月 4日(月) 12時 10分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	車の汚損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	舗装工事						
事故概要	被害者より電話にて、自宅前車庫に駐車していた車のボンネットに黒い点がついていることに気が付いたが、11月に納車したばかりであり、本工事以外に原因が考えられないため調査をしてほしいと連絡があった。同日事故発生場所にて該当車両を確認したところ、小さく黒いものがボンネットだけでなくバンパー、ナンバープレートなどに張り付いていた。						
事故原因	令和5年11月23日16時30分頃に行った乳剤散布工で使用した乳剤が強風で舞い、車両に付着したと思われる。						
改善策	緊急安全対策工事を実施し、改善方法について検討を行った。 今後は沿道駐車車両に近接した箇所で乳剤を散布する際に、飛散した乳剤が車に影響を与えないよう養生用の車両シートを用いる。						

事故状況図



改善状況図

対策会議の実施

